

工事の進捗状況

工事進捗率：39.8%（平成27年7月末時点）

全景（長生殿屋上より撮影）



躯体工事（6階屋上の様子）



外装工事（外壁塗装工事の様子）



内装工事（3階の様子）

