

3. 最終処分場基準省令第一条第二項第七号の規定による点検に関する事項

(1) 浸出水処理施設

当該施設	点検箇所	点検年月日	4月 7日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日	備考
浸出水処理施設	移送ポンプ	作動状況	○												
	原水槽ポンプ	作動状況	○												
	汚水計量槽	作動状況	○												
	PH調整槽	作動状況	○												
	合併浄化槽	汚泥状況	○												
	砂ろ過塔	作動状況	○												
	活性炭吸着塔	作動状況	○												
	床排水ポンプ	作動状況	○												
○異常が認められた場合に講じた措置/その他 ○年月日、内容															

(2) 最終処分場

当該施設	点検箇所	点検年月日	4月 7日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日	備考
一般廃棄物の最終処分場	擁壁コンクリー	亀裂・損傷	○												
	遮水工	破損	○												
	場外廃棄物	飛散・流出	○												
		悪臭	○												
	消火器・消火設備	期限・損傷	○												
	ねずみ・蚊・ほえ等	発生	○												
	雨水等	流入	○												
○異常が認められた場合に講じた措置/その他 ○年月日、内容															

(3) 残余の埋立容量 (最終処分場埋立容量 13,500 m³)

年度	項目	容量 m ³
令和8年度	令和8年4月末 埋立量	157 m ³
	残容量	536 m ³
累計埋立量		12,964 m ³