

令和8年度 廃棄物処分場の維持管理に関する情報の公表データ（グリーン・シティ山中）

1. 埋め立てた廃棄物の月ごとの種類及び数量

單位：t

[illegible]

2. 処分場の周縁の地下水及び放流水の水質検査結果

(1)処理水（グリーン・シティ山中では、廃棄物処分場からの浸出水は処理後、環境美化センターに運搬し冷却水等にご利用され放流はされていません。）

[illegible]

処理施設排水のダイオキシン類濃度 (1回/年)

[illegible]

(2) 上流井戸

[illegible]

上流井戸のダ イオキシ ン類濃度 (1 回/年)

[illegible]

(3) 下流井戸

[illegible]

下流井戸Aのダ イオキシ ン類濃度 (1 回/年)

[illegible]

3. 最終処分場基準省令第一条第二項第七号の規定による点検に関する事項

(1) 浸出水処理施設

当該施設	点検箇所	点検年月日	4月 7日	5月 8日	6月 5日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日	備 考
浸出水処理施設	移送ポンプ	作動状況	○	○	○									
	原水槽ポンプ	作動状況	○	○	○									
	汚水計量槽	作動状況	○	○	○									
	PH調整槽	作動状況	○	○	○									
	合併浄化槽	汚泥状況	○	○	○									
	砂ろ過塔	作動状況	○	○	○									
	活性炭吸着塔	作動状況	○	○	○									
	床排水ポンプ	作動状況	○	○	○									
○異常が認められた場合に講じた措置/その他 ○年月日、内容														

(2) 最終処分場

当該施設	点検箇所	点検年月日	4月 7日	5月 8日	6月 5日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日	備 考
一般廃棄物の最終処分場	擁壁コンクリー	亀裂・損傷	○	○	○									
	遮水工	破損	○	○	○									
	場外廃棄物	飛散・流出	○	○	○									
		悪臭	○	○	○									
	消火器・消火設備	期限・損傷	○	○	○									
	ねずみ・蚊・はえ等	発生	○	○	○									
	雨水等	流入	○	○	○									
○異常が認められた場合に講じた措置/その他 ○年月日、内容														

(3) 残余の埋立容量（最終処分場埋立容量13,500㎡）

年 度		項 目	容 量㎡
令和8年度	令和8年6月末	埋立量	390 ㎡
		残容量	303 ㎡
累計埋立量			13,197 ㎡