

加賀市営住宅における吹付けアスベスト等(※1)の使用実態について

平成29年6月29日時点

1. 居室等(※2)において吹付けアスベスト等が確認された公営住宅等

団地名	所在地	管理開始 年度	住棟番号	吹付けアスベスト等の使用部位対策工事	対策工事	実施年度	備考
		吹付けアスベスト等が確認された住宅はありません。					

(※1)吹付けアスベスト、アスベスト含有吹付けロックウール

(※2)居室、台所、浴室、便所、住戸内廊下等